



Aktuelle Badewasserqualität

Suhre, Mülihof



Koordinaten: 647685 231650

Badewasserqualität:

| Probenahme | Wasser- temperatur °C | Escherichia Coli Anzahl in 0,1 l | Salmonellen nach- weisbar in 1 Liter | Qualität A bis D |
|------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 28.06.2010 | 19,3 | 184 | Ja |  |

Beurteilung:

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung beim Baden...



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht zu erwarten.



...ist nicht auszuschliessen. Es wird empfohlen, nicht zu tauchen, kein Wasser zu schlucken und nach dem Baden gründlich zu duschen.



...ist möglich. Das Baden ist mit gesundheitlichem Risiko verbunden. Vom Baden wird abgeraten.